

avrora-arm.ru
+7 (495) 956-62-18

FLUKE®

373

Clamp Meter

Руководство пользователя

Содержание

Название	Страница
Введение	1
Как связаться с Fluke.....	1
Информация по безопасности.....	2
Мультиметр	7
Электрические характеристики	15
Технические характеристики механического оборудования	16
Характеристики условий окружающей среды	16

- Достаньте испытательные провода из прибора перед тем, как открывать батарейный отсек.
- Осмотрите изоляцию испытательных проводов, не допуская ее повреждения или появления оголенных участков. Проверяйте провода на обрыв. Перед использованием измерительного прибора замените поврежденные измерительные провода.
- Не используйте прибор, если обнаружена его неисправность. Защита может быть под угрозой. При возникновении сомнений произведите обслуживание измерителя.
- Не используйте измеритель в атмосфере взрывоопасного газа, пара или во влажной или сырой среде
- Во время измерения ваши пальцы должны быть расположены за пределами "тактильного барьера". См. "Мультиметр" ①.
- Для питания прибора используйте только батареи типа АА, установленные в батарейный отсек с соблюдением полярности.
- Во избежание ложных показаний, способных привести к электрическому шоку и травмам, при появлении индикатора разрядки аккумулятора (+) немедленно замените их.
- При проведении ремонта и техобслуживания измерительного прибора используйте только запасные части, указанные в спецификации.
- Техобслуживание и ремонт измерительного прибора должны осуществляться только квалифицированным техническим персоналом, прошедшим обучение.
- Будьте осторожны с напряжением > 30 В эфф. переменного тока, пиковым напряжением в 42 В переменного тока и напряжением 60 В постоянного тока. Эти значения напряжения представляют опасность поражения электрическим током.
- Не допускайте подачи на прибор напряжения, превышающего номинальное напряжение, указанное на самом измерителе, напряжение между клеммами или между клеммой и заземлением.
- При работе с измерительными щупами держите их за предохранительные ограничители (finger guards).

- Соедините общий измерительный провод до присоединения провода, подключенного к источнику питания. При отсоединении измерительных проводов отключайте находящийся под напряжением провод первым.
- Страйтесь не работать в одиночку: в критической ситуации вам может понадобиться помощь.
- В случае работы с оголенными проводами или шинами будьте предельно осторожны. Контакт с токопроводящим проводом может привести к электрическому шоку!
- Строго следуйте местным и национальным правилам техники безопасности. Для предотвращения шока и поражения электродугой необходимо использовать индивидуальные средства защиты в каждом случае работы с опасными токопроводящими проводами под напряжением.
- Отсоедините питание цепи и разрядите все высоковольтные конденсаторы, прежде чем измерять сопротивление, емкость или выполнять тестирование на целостность цепи.
- Не производите при помощи токоизмерительных клещей измерений параметров тока в цепях с напряжением более 600 В или с током более 600 А.
- Не работайте с измерителем, у которого снята задняя крышка или открыт корпус.

⚠ Осторожно

Во избежание повреждения измерительного прибора или тестируемого оборудования:

- Правильно выбирайте гнезда подключения, функцию и диапазон для проведения измерений.
- Для очистки корпуса и дополнительных принадлежностей используйте только влажные салфетки и мягкодействующие моющие средства. Не пользуйтесь абразивными материалами и растворителями. Перед использованием следует убедиться в отсутствии следов воды.

Таблица 1. Символы


Символ	Значение	Символ	Значение
~	AC (переменный ток)	⏚	Заземление
---	DC (постоянный ток)	☒	Не утилизируйте данное изделие вместе с неотсортированными бытовыми отходами. Информация по утилизации имеется на сайте Fluke.
⚠	Опасное напряжение	CE	Соответствие требованиям директив Европейского союза.
⚠	Опасность. Важная информация См. руководство	CSA [®] us	Удовлетворяет соответствующим североамериканским стандартам безопасности.
+	Батарейка	□	С двойной изоляцией.
TÜV SÜD	Проверено и лицензировано TÜV Product Services.	N10140	Соответствует действующим стандартам Австралии.


Символ	Значение	Символ	Значение
CAT III	IEC категория по перенапряжению III В оборудовании категории III предусмотрена защита от переходных процессов в стационарном оборудовании, например, в распределительных щитах, линиях передачи и коротких ответвлениях, а также в системах освещения в больших зданиях.	CAT IV	IEC категория по перенапряжению IV. В оборудовании категории IV предусмотрена защита от кратковременных скачков напряжения в оборудовании первичного уровня электроснабжения, например, в электрическом счетчике, воздушной или подземной сети.
	Допускается применение вблизи и отключение от проводников, находящихся ПОД ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ.		

Примечание


Категория измерений (CAT) и номинал напряжения любой комбинации пробника, принадлежности пробника, принадлежности токоизмерительных клещей и измерителя принимается равным САМОМУ НИЗКОМУ из номиналов отдельных компонентов.

Мультиметр




Auto Off


ghl001.eps




ghi002.eps




ghl003.eps




ghl004.eps



ghl005.eps



ghl006.eps



ghl007.eps

Электрические характеристики

Переменный ток

Диапазон 600,0 A
Чувствительность 0,1 A
Точность 2 % ± 5 разрядов (48–62 Гц)
Коэффициент амплитуды (50/60 Гц) ... 2,5 при 600 A

Напряжение переменного тока

Диапазон 600,0- B
Разрешение 0.1 B
Точность 1,0 % ± 5 разрядов (48–62 Гц)

Напряжение постоянного тока

Диапазон 600,0- B
Разрешение 0.1 B
Точность 1 % ± 5 разрядов

Сопротивление

Диапазон 600,0 Ω/6000 Ω
Чувствительность 0,1 Ω/1 Ω

Точность 1 % ± 5 разрядов

Зуммер целостность цепи ≤ 30 Ω

Емкость

Диапазон 10,0 – 100,0 мкФ / 1000 мкФ

Чувствительность 0,1 мкФ/1 мкФ

Точность 1,9 % ±2 разряда

Технические характеристики механического оборудования

Размеры (Д X Ш X В) 232 мм x 85 мм x 45 мм

Вес..... 370 г

Характеристики условий окружающей среды

Рабочая температура от –10 °C до 50 °C

Температура хранения от –40 °C до 60 °C

Рабочая влажность Без конденсации (< 10 °C)

≤ 90 % отн. влажность (10 °C–30 °C)

≤ 75 % отн. влажность (30 °C–40 °C)

≤ 45 % отн. влажность (40 °C–50 °C)

(без образования конденсата)

Рабочая высота 3000 метров

Высота хранения 12 000 метров

EMI, EMC Соответствует всем соответствующим требованиям
EN61326-1:2006

Температурные коэффициенты Добавляется 0,1 от указанной точности на каждый
градус С выше 28 °C или ниже 18 °C

Соответствие нормам безопасности ANSI/ISA S82.02.01:2004

CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-04

IEC/EN 61010-1:2001, 600V CAT III, 300V CAT IV

Уровень загрязнения 2

EN/IEC 61010-2-32:2002

EN/IEC 61010-031:2002/A1:2008

CE

Аттестация   

Элементы питания 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6