

avrora-arm.ru  
+7 (495) 956-62-18

**FLUKE**®

# 302+/303

Clamp Meter

**Руководство пользователя**

# **Содержание**

	<b>Название</b>	<b>Страница</b>
Введение .....	1	
Как связаться с Fluke .....	1	
Информация по технике безопасности .....	2	
Обслуживание клещей .....	8	
Очистка изделия.....	8	
Технические характеристики .....	8	
Электрические характеристики.....	8	
Механические характеристики.....	10	
Характеристики условий окружающей среды.....	10	
Токоизмерительные клещи .....	12	

**302+/303**  
*Руководство пользователя*

---

***Clamp Meter***  
*Информация по технике безопасности*

---

- Держите прибор только за те его элементы, которые находятся ниже ограничителя. См. измерительные клещи, позиция .
- Не выходите за пределы допустимой категории безопасности измерений (CAT), соответствующей компонентам прибора, щупам или принадлежностям с самой низкой категорией.
- Не измеряйте напряжение, если испытательные провода находятся в разъемах.
- Не используйте прибор в среде взрывоопасного газа, пара или во влажной среде.
- Ограничите измерения определенной категорией измерения, напряжением или показаниями тока.
- Не работайте в одиночку.
- Напряжение между клеммами или между клеммами и заземлением не должно превышать номинальных значений.
- Соблюдайте региональные и государственные правила техники безопасности. Используйте средства индивидуальной защиты (разрешенные резиновые перчатки, маску для лица и не воспламеняющуюся одежду), чтобы избежать поражения электрическим током или дуговым разрядом при касании оголенных проводников под опасным напряжением.
- Если загорелся индикатор низкого заряда батареи, необходимо заменить батареи. Это позволит избежать ошибок в измерениях.
- Перед использованием прибора необходимо закрыть и зафиксировать крышку отсека источников питания.

## **302+/303**

### *Руководство пользователя*

---

- Вначале измерьте известное напряжение, чтобы убедиться в исправности прибора.
- Уберите все датчики, измерительные провода и дополнительные принадлежности, которые не нужны для измерений.
- Используйте только датчики тока, испытательные провода и адаптеры, поставляемые с прибором.
- Пальцы должны находиться за рейкой для предупреждения защемления пальцев на пробнике.
- Щуп общей цепи подсоединяйте первым и отсоединяйте последним, а щуп под напряжением подсоединяйте последним и отсоединяйте первым.
- Перед открытием крышки отсека элементов питания отсоедините все щупы, измерительные провода и дополнительные принадлежности.
- Не используйте прибор и отключите его, если он имеет повреждения.
- Не используйте прибор, если в его работе возникли неполадки.
- Не используйте испытательные провода, если они повреждены. Осмотрите изоляцию измерительных выводов, не допуская ее повреждения, появления оголенных участков. Проверяйте провода на обрыв.

***Clamp Meter***  
*Информация по технике безопасности*

---

- Выполняйте осмотр прибора перед каждым использованием. Осмотрите корпус клещей на предмет наличия трещин и недостающих частей. Также обратите внимание на незакрепленные или ослабленные детали. Внимательно осмотрите изоляцию вокруг зажимов. См. измерительные клещи, позиция ①.
- Осмотрите корпус перед использованием прибора. Обратите внимание на возможные трещины или сколы в пластмассовом корпусе. Внимательно осмотрите изоляцию около разъемов.
- Ознакомьтесь со всеми правилами техники безопасности перед использованием прибора.
- Во избежание повреждений вследствие протекания батарей перед длительным перерывом в работе извлекайте их из прибора.
- При хранении прибора при температуре, превышающей рабочую температуру, следует извлечь элементы питания во избежание их протечки и повреждения прибора.
- Не используйте данный прибор с регулятором электродвигателя с широтно-импульсной модуляцией.
- Не воспринимайте результат измерения тока как показатель того, что к цепи можно безопасно прикасаться. Чтобы узнать, является ли цепь опасной, необходимо измерить напряжение.

## 302+/303

### Руководство пользователя

Табл. 1. Символы

Символ	Значение	Символ	Значение
	AC (переменный ток)		Заземление
	Опасное напряжение. Опасность поражения электрическим током.		Опасность. Важная информация См. руководство
	С двойной изоляцией.		Соответствует директивам ЕС.
	Постоянный ток		Соответствует стандартам электромагнитной совместимости (EMC) Южной Кореи.
	Прибор прошел проверку на соответствие требованиям стандарта CAN/CSA-C22.2 № 61010-1, 2-я редакция, включая Дополнение 1, или более поздняя редакция Стандарта, предусматривающего тот же уровень требований к испытаниям.		Данный прибор соответствует требованиям к маркировке директивы WEEE (2002/96/EC). Данная метка указывает, что данное электрический/электронный прибор нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Тип продукта: согласно типам оборудования, перечисленным в Дополнении 1 директивы WEEE, данный продукт имеет категорию 9 "Контрольно измерительные приборы". Не утилизируйте данный прибор вместе с неотсортированными бытовыми отходами. По вопросу утилизации свяжитесь с Fluke или лицензированной компанией по utiлизации промышленных отходов.

## **Clamp Meter**

### **Информация по технике безопасности**

**Таблица 1. Символы**

<b>Символ</b>	<b>Значение</b>	<b>Символ</b>	<b>Значение</b>
	Аккумулятор		Допускается установка (и снятие) на проводники, находящиеся под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ.
CAT II	Категория измерения II применима для проверки и выполнения измерений в цепях, подключенных напрямую к точкам распределения (электрическим розеткам и т.п.) низковольтной сети.	CAT III	КАТЕГОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ III применима для тестовых и измерительных цепей, подключенных к распределительной части низковольтных сетей знания.
CAT IV		Категория измерений IV используется для выполнения проверки и измерений в цепях, подключенных к низковольтному вводу электросети здания.	

## **302+/303**

### ***Руководство пользователя***

---

## ***Обслуживание клемм***

Если прибор не работает должным образом:

1. Осмотрите контактирующие поверхности клемм на предмет загрязнений. При наличии посторонних предметов (включая ржавчину) смыкание клемм будет неплотным, что приведет к ошибкам измерений.
2. Откройте клеммы и протрите их металлические наконечники слегка промасленной тканью.

## ***Очистка изделия***

Периодически вытирайте корпус влажной тканью, смоченной раствором нейтрального моющего средства.

### ***⚠ Осторожно***

Не следует использовать абразивных средств или растворителей для очистки корпуса прибора во избежание повреждений.

## ***Технические характеристики***

### ***Электрические характеристики***

#### ***Переменный ток (клещи)***

Диапазон

302+ ..... 400,0 A

## **Clamp Meter**

### **Технические характеристики**

---

303.....	600,0 A
Разрешение.....	0,1 A
Погрешность .....	1,8 % ±5 знаков (45 Гц - 65 Гц) 2,5 % ±5 знаков (65 Гц - 400 Гц)

#### *Напряжение переменного тока*

Диапазон .....	600,0- В
Разрешение.....	0,1 В
Погрешность .....	1,5 % ±5 знаков (45 Гц - 400 Гц)

#### *Напряжение постоянного тока*

Диапазон .....	600,0- В
Разрешение.....	0,1 В
Точность .....	1 % ± 5 разрядов

#### *Сопротивление*

Диапазон .....	400,0 Ω/4000 Ω
Чувствительность.....	0,1 Ω/1 Ω
Погрешность .....	1% ± 5 цифр
Зуммер целостность цепи .....	≤70 Ω

## **302+/303**

### **Руководство пользователя**

---

#### ***Механические характеристики***

Размеры (Д x Ш x В) .....(207 x 75 x 34) мм

Вес .....265 г

#### ***Характеристики условий окружающей среды***

Рабочая температура .....от 0°C до 40°C

Температура хранения .....от -30°C до 60°C

Рабочая влажность.....Без конденсации (< 10°C)  
≤ 90% RH (от 10°C до 30°C)  
≤ 75% RH (от 30°C до 40°C)  
(без образования конденсата)

Рабочая высота .....2000 метров

Высота хранения .....12000 метров

EMI, EMC .....Соответствует всем соответствующим требованиям  
EN/IEC 61326-1

Электромагнитная совместимость .....Относится к использованию только в Корее.  
Оборудование класса А (промышленное передающее  
оборудование и оборудование для связи) [1]

[1] Данный прибор соответствует требованиям к промышленному (класс А) оборудованию,  
работающему с электромагнитными волнами, и продавцы и пользователи должны обратить на это  
внимание. Данное оборудование не предназначено для бытового использования, только для  
комерческого.

## ***Clamp Meter***

### **Технические характеристики**

Температурные коэффициенты ..... °Добавлять 0,1 x нормативную точность на  
каждый градус Цельсия выше 28 °C или ниже  
18 °C

Категория измерений ..... CAT IV 300 V, CAT III 600 V

Соответствие требованиям безопасности ..... EN/IEC 61010-1, уровень загрязнения 2  
EN/IEC 61010-2-032  
EN/IEC 61010-031

**CE**


Класс защиты ..... IP 30 в соответствии с IEC 60529; в нерабочем  
состоянии

Элементы питания ..... 2 AAA, NEDA 24A, IEC LR03

**302+/303**

*Руководство пользователя*


## **Токоизмерительные клещи**



gqf008.eps

## **Clamp Meter**

**Токоизмерительные клещи**




gqf001.eps

## 302+/303


*Руководство пользователя*

---



## **Clamp Meter**

Токоизмерительные клещи




gqf003.eps

## 302+/303

*Руководство пользователя*


---



gqf004.eps

## **Clamp Meter**

**Токоизмерительные клещи**




gqf005.eps

## 302+/303

*Руководство пользователя*


---



gqr006.eps

## **Clamp Meter**

Токоизмерительные клещи



gqf007.eps