



avrgora-arm.ru
+7 (495) 956-62-18

Стандартное оснащение:

- Напряжение 230 V AC
- Клеммное присоединение
- Варианты исполнения:
- 1 выключатель силы + 1 выключатель положения
- 2 выключателя силы
- Местный указатель положения
- Механическое присоединение столбчатое
- Управление вручную
- Степень защиты IP 54

Таблица спецификации ST 0, STR 0

Номер заказа

490. x - x x x x / x x

Климатическое исполнение				Электронный регулятор положения - N		Схема включения		↓
Изготовление для среды с температурами	умеренной (Y) ¹⁰⁾	-25°C ÷ +55°C	IP 54	без регулятора	Следующая таб.	0		
	тропической (T) ¹²⁾		IP 67	1				
	умеренной (Y) ¹⁰⁾	-25°C ÷ +55°C	IP 67	обратная связь через сопротивление ¹⁶⁾	Z236, Z237	6		
	тропической (T) ¹²⁾	-25°C ÷ +55°C	IP 54			A		
		IP 67			G			

Электрическое присоединение	Питающее напряжение	Схема включения	↓
На клеммную колодку	230 V AC	Z20 ²⁶⁾	0
	24 V AC		3

Макс. нагрузочная ³³⁾ сила	Выключающая сила	Скорость управления	Электродвигатель	↓	
2 500 N	2 900 N	4 mm/min	1 W	0	
1 250 N	1 440 N			1	
630 N	725 N	8 mm/min		2	
320 N	360 N			3	
1 250 N	1 440 N	16 mm/min		4	
630 N	725 N			5	
320 N	360 N	5 mm/min	2.75 W	6	
630 N	725 N			7	
320 N	360 N	10 mm/min		8	
4 000 N	4 500 N			A	
3 200 N	3 800 N	16 mm/min		B	
1 600 N	1 900 N			C	
800 N	950 N	20 mm/min		D	
4 000 N ³⁷⁾	4 500 N ³⁷⁾			N	
3 200 N	3 800 N	40 mm/min		E	
1 600 N	1 900 N			F	
800 N	950 N	8 mm		G	
2 500 N ³⁷⁾	2 900 N ³⁷⁾			P	
1 600 N	1 900 N	10 mm		Q	
800 N	950 N			R	
1 600 N	1 900 N	12.5 mm		H	
800 N	950 N			J	
800 N	950 N	16 mm		K	
630 N	725 N			L	
320 N	360 N			M	

Выключение электропривода от нагрузки	Рабочий ход		↓
	макс. без датчика ^{6) 41)}	с датчиком	
Односиловое Схема включения Z20, Z236)	16 mm	8 mm	A
		10 mm	B
		12.5 mm	C
		16 mm	D
	25 mm	20 mm	E
		25 mm	F
		32 mm ⁴⁷⁾	G
		40 mm ⁴⁷⁾	H

Продолжение
на дальнейшей странице

Номер заказа


490. x - x x x x / x x

Выключение электропривода от нагрузки		Рабочий ход					
		макс. без датчика 6) 41)	с датчиком				
Двухсиловое Схема включения Z20 , Z237)	16 mm	8 mm	N				
		10 mm	P				
		12.5 mm	Q				
		16 mm	R				
		20 mm	S				
		25 mm	T				
		32 mm ⁴⁷⁾	-	U			
		40 mm ⁴⁷⁾	-	V			
Датчик положения		Включение	Выход	Схема включения			
Без датчика		-	-	-	A		
Датчик сопротивления	Простой	-	1x100 Ω	Z22	B		
			1x2 000 Ω		F		
Электронный датчик положения - токовый	Без источника	2-проводник	4 - 20 mA	Z23	S		
	С источником	2-проводник ⁶⁾		Z269	Q		
	Без источника	3-проводник ⁶⁾	0 - 20 mA	Z257	T		
	С источником		Z260	U			
	Без источника	3-проводник ⁶⁾	4 - 20 mA	Z257	V		
	С источником		Z260	W			
	Без источника	3-проводник ⁶⁾	0 - 5 mA	Z257	Y		
	С источником		Z260	Z			
Механическое присоединение		Присоединительная высота	Прицедин. ⁶²⁾ резьба тяги	Эскиз			
Пряме - фланец F05, DIN 3358		45 mm	M12x1.25-20	P-1180	A		
Столбчатое		66 mm	M8x1-22 M10x1-22 M10x1.5-22 M12x1.25-22 M12-22 M14-22 M5-22 Без отверстия	P-1181/A	B		
		92.5 mm		P-1181/B	G		
		85 mm		P-1185/A	U		
		110 mm		P-1185/B	V		
		57 mm		P-1309	Z		
Фланец		110 mm		P-1182/A	L		
		103 mm		P-1182/B	K		
		110 mm		P-1182/D ⁴⁷⁾	P		
		112 mm		P-1183	M		
		102 mm		P-1184	S		
		50 mm		P-1307	W		
		62 mm		P-1375/A	Y		
		66 mm		P-1375/B	C		
		53 mm		P-1385/A	0		
		86 mm		P-1385/C	1		
		59 mm		P-1385/B	2		
Добавочное оснащение				Схема включения	Исполнение с регулятором		
A	2 добавочные выключатели положения			Z21	Да ⁷⁶⁾	0 0	

Примечания:

- 6) Только без регулятора.
 9) Электропривод в исполнении с регулятором не имеет управление вручную.
 10) Умеренной (У), в том числе и теплой умеренной (ТпУ), теплой сухой умеренной (МТпУ), мягкой теплой сухой (МТпС), экстремальной теплой сухой (ЭТпС).
 11) Холодной умеренной (ХпУ), в том числе и теплой умеренной (ТпУ), теплой сухой умеренной (ТпСУ), мягкой теплой сухой (МТпС).
 16) Обратная связь в регулятор осуществляется датчиком сопротивления(без задания кода при подборке датчика).
 33) Указанной силой возможно загружать электропривода в режиме S2-10 мин., или S4-25%, 6-90 циклов/час.
 При регулирующей эксплуатации в режиме S4-25%, 90-1200 циклов/час нагрузочная сила равна 0,8 максимальной нагрузжающей силы.
 37) Вносяться для температурного диапазона от -15°C по +55°C и напряжение Un-5% по Un +10%.
 41) Для исполнения электропривода без датчика возможно рабочий ход установить в диапазоне от 0 mm вплоть до максимальный ход (16 mm, 25 mm, 32 mm).
 47) Только для механическое присоединение P-1182/D - без датчика и без регулятора положения.
 62) Резьбу муфты надо указать в заказе согласно эскиза.
 76) Добавочные позиционные выключатели (S5, S6) невозможно специфицировать одновременно с регулятором и выведенным датчиком сопротивления.

Схемы включения ST 0, STR 0



Примечания:





1. В исполнении электропривода с добавочными концевыми выключателями S5, S6 и с датчиком сопротивления B1 (Z20+Z21+Z22) контакты для включения/выключения (нарисовано пунктирной линией), не присоединены к клеммам 14,18(22,18) (схема Z20).
2. Электропривод в исполнении с электронным датчиком положения - 3-проводниковое включение без источника (схема включения Z257) клеммы 79 и 82 взаимоперецеплены в одну клемму 82.
3. У электроприводов в исполнении с питающим напряжением 24 VAC не надо включать заземленный провод PE.
4. Другие включения электроприводов как указаны в каталоге, возможны по договору с заводом-изготовителем.

Символическое обозначение:


- Z20 схема включения электродвигателя: - "A" - двухсиловое включение
- "B" - односиловое включение
 Z21 схема включения добавочных выключателей положения
 Z22 схема включения датчика сопротивления - простого
 Z23 схема включения электронного датчика положения - 2-проводниковый без источника
 Z236 схема включения электропривода с регулятором - односиловое включение
 Z237 схема включения электропривода с регулятором - двухсиловое включение
 Z257 схема включения электронного датчика положения - 3-проводниковый без источника
 Z260 схема включения электронного датчика положения - 3-проводниковый с источником
 Z269 схема включения электронного датчика положения - 2-проводниковый с источником

- B1 датчик положения - сопротивления, простой
 B3 электронный датчик положения
 C конденсатор
 F1 тепловая защита электродвигателя (недействующий для данного типа электропривода)
 M1, MS электродвигатель
 N регулятор
 R сопротивление
 RL нагрузочное сопротивление
 S1 силовой выключатель "открыто"
 S2 силовой выключатель "закрыто"
 S3 выключатель положения "открыто"
 S5 добавочный выключатель положения "открыто"
 S6 добавочный выключатель положения "закрыто"
 I/U входные/выходные токовые сигналы/сигналы напряжения
 X, X2 клеммная колодка
 Y тормоз электродвигателя (недействующий для данного типа электропривода)

Задскизы ST 0, STR 0




P-1182/D	110	40	301,5	84,5	84,5
P-1182/B	103	25	264,5	55	84,5
P-1182/A	110	25	271,5	55	84,5
Исполнение	L	Z	M	A	B




1) Настоящие размеры относятся к исполнению с преобразователем и для исполнения с регулятором

P - 1184




1) Настоящие размеры относятся к исполнению с преобразователем и для исполнения с регулятором

P - 1185




1) Настоящие размеры относятся к исполнению с преобразователем и для исполнения с регулятором

P - 1307




1) Настоящие размеры относятся к исполнению с преобразователем и для исполнения с регулятором

P - 1309




P - 1375



P - 1385

Размеры муфты



M8x1-22
M10x1-22
M10x1.5-22
M12x1.25-22
M12-22
M14-22
M5-22
W5/16"-22
W5/8"-22
Z