

Бобышки приварные

Рабочее давление, МПа

40 (бобышки из углеродистой стали)

60 (бобышки из нержавеющей стали)


Материал

Углеродистая сталь 10

Нержавеющая сталь 08X18H10


Техническая документация

ТУ 4218-001-4719015564-2015




Для термометров ТТ-В
№1 БП-ТТВ-25-М27х2


Для датчика давления РПД-И-ФМ
№13 БП-РПД-И-ФМ-13-Г1
№14 БП-РПД-И-ФМ-13-Г½
№17 БП-РПД-И-ФМ-13-М20х1,5




Для кранов
№4 БП-КР-40-Г½
№9 БП-КР-40-М20х1,5
№15 БП-КР-35-Г¼
№16 БП-КР-35-М12х1,5



Для манометров ТМ
№5 БП-ТМ-30-Г½
№6 БП-ТМ-30-М20х1,5
№10 БП-ТМ-100-Г½
№11 БП-ТМ-100-М20х1,5
№12 БП-ТМ-30-NPT½



Для термометров БТ
№2 БП-БТ-30-Г½
№3 БП-БТ-55-Г½
№7 БП-БТ-30-М20х1,5
№8 БП-БТ-100-Г½



Для термометров БТ (СН, ПН)
№18 БП-БТ(СН, ПН)-30-Г½
№19 БП-БТ(СН, ПН)-30-М20х1,5

Основные размеры (мм)

Наименование	L	D	d1	G
№1 БП-ТТВ-25-М27х2	25	31	—	М27х2
№2 БП-БТ-30-Г½	30	29	—	Г½
№3 БП-БТ-55-Г½	55	29	—	Г½
№4 БП-КР-40-Г½	40	21	10	Г½
№5 БП-ТМ-30-Г½	30	29	7	Г½
№6 БП-ТМ-30-М20х1,5	30	29	7	М20х1,5
№7 БП-БТ-30-М20х1,5	30	29	—	М20х1,5
№8 БП-БТ-100-Г½	100	29	—	Г½
№9 БП-КР-40-М20х1,5	40	21	10	М20х1,5
№10 БП-ТМ-100-Г½	100	29	7	Г½
№11 БП-ТМ-100-М20х1,5	100	29	7	М20х1,5
№12 БП-ТМ-30-NPT½	30	29	7	NPT½
№13 БП-РПД-И-ФМ-13-Г1	13	50	—	Г1
№14 БП-РПД-И-ФМ-13-Г½	13	40	—	Г½
№15 БП-КР-35-Г¼	35	13,5	6	Г¼
№16 БП-КР-35-М12х1,5	35	13,5	6	М12х1,5
№17 БП-РПД-И-ФМ-13-М20х1,5	13	40	—	М20х1,5
№18 БП-БТ(СН, ПН)-30-Г½	30	29	11	Г½
№19 БП-БТ(СН, ПН)-30-М20х1,5	30	29	11	М20х1,5

avrorarm.ru
+7 (495) 956-62-18